

АКТ
по результатам плановой проверки объекта (территории)

«24» июня 2022 года
г. Екатеринбург

В соответствии с Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от _____ № _____ Комиссией в составе:

председатель: Трекина Т.И., начальник управления образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;

члены комиссии:

- Иваницкая Н.А., заместитель начальника управления образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- Виноградова В.Д. ведущий специалист управления образования Верх-Исетского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
- Жигулева В.Ю. (ФИО) заведующий МБДОУ – детский сад № 72;
- Мансурова С.В. (ФИО) ответственный по антитеррористической безопасности МБДОУ – детский сад № 72;
- Бармина Т.Н. (ФИО), представитель УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

осуществлена проверка в соответствии с п.33 ПП РФ № 1006, состояния антитеррористической защищенности объекта (территории)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 72

620095, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 17

(полное наименование образовательной организации, адрес объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

Год постройки здания 2014 Общая площадь объекта (территории) составляет 4258,7 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 418,8 метров.

Объект (территория) представляет собой (полное описание объекта): объект находится на территории Верх-Исетского района г. Екатеринбурга на улице : Соболева, 17. С правой стороны здания находится лесопарковая зона территории госпиталя Ветеранов Войн, ограждённая по периметру забором. С левой стороны жилой дом по ул. Соболева, 17. Въезд на территорию дошкольного учреждения со стороны ул Суходольской переходящую в ул. Соболева, 17

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения): ограждение комбинированное общей протяженностью

418,8 м.. с одной стороны шумозащитный экран, протяженность -89,5 метра с другой стороны металлическое ограждение из металлических прутьев – 329,3 м и высотой 1,5 м. Периметр пролетов выполнен из стального уголка. Пролеты закреплены методом сварки между столбами из стальной трубы диаметром 100-120 мм.

Наличие КПП (где расположено) отсутствует.

Наличие видеонаблюдения: наличие

- сколько всего видеокамер: 11

- сколько из них наружных: 8

- сколько из них внутренних: 3

- куда выходит система видеонаблюдения: на монитор в комнату охраны

- срок хранения информации, в сутках: 27

Освещение по периметру территории на крыше здания установлено 8 прожекторов (достаточно или нет): достаточно

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): нет.

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет) имеется

Система контроля доступа (имеется/нет, где установлена): не имеется.

Наличие металлодетектора рамочный нет, ручной да.

Исправность - да да, нет ____.

На момент проверки подключен – да, нет ____.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано)

- автономная с выводом на пост охраны не имеется

- с выводом на охранную организацию (какую) не имеется

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС 1, где расположены - на первом этаже в комнате охраны и стационарным телефоном.

- наличие брелков – в наличии, количество брелков 2, у кого находятся и номер кабинета) - комната охраны на первом этаже., в кабинете заведующего (3 этаж)

- с выводом на охранную организацию (какую) ПЦО № 1 УВО по городу Екатеринбург – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области

Физическая охрана:

- наименование организации ООО «Охранная организация «Шериф»

- сколько постов, где расположены 1 пост на центральном входе 1-го этажа

- часы охраны - круглосуточно (24/7)

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) да.

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) нет.

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) имеется брелок.

Потенциально-опасные участки на объекте: музыкальный зал, физкультурный зал

Критические элементы: электрощитовая

Категория: присвоена 2

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: 30.12.2019 г. (дата).

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: 16.02.2020 г. (дата)

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования): - дооборудование системы видеонаблюдения,

- оборудование системы оповещения микрофоном и источниками бесперебойного питания,

- дооборудование территории системой освещения,

- оборудование охранной сигнализацией,

- оборудовать объект воротами с жесткой фиксацией створок в закрытом положении,

- дооборудовать освещении территории,

- оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

- Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 не истек: нет

- Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям ПП РФ № 1006: организация охраны объекта сотрудниками ООО, наличие ручного металлоискателя, наличие телефонов спецслужб в доступном месте для сотрудников: информационные стенды о порядке действий работников и иных лиц при обнаружении подозрительных лиц или предметов.

- Вновь выявленные недостатки согласно требованиям ПП РФ № 1006: - Система видеонаблюдения должна обеспечивать архивирование данных не менее 1 месяца.


Сроки указанных мероприятий не должны превышать 2 финансовых года со дня подписания акта проверки.

- Рекомендации:

Предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков (нарушений):

Выводы комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП РФ № 1006.

Председатель Комиссии:



(подпись)

Трекина Т.И.
(расшифровка подписи)


Члены Комиссии:


(подпись)


Иваницкая Н.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Виноградова В.Д.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Бармина Т.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Жигулева В.Ю..
(расшифровка подписи)